

Motion 1b om tvättstugornas torkkapacitet

Motion:

De båda tvättstugorna fungerar bra, men torkkapaciteten är för liten för att klara tvätt från två fulla maskiner. Man kan inte hänga fullt i torkrummet om man vill vara säker på att få tvätten helt torr. Det vore bra att öka torkkapaciteten så att man kan fylla maskinerna helt. Det sker nog bäst genom att komplettera med ett torkskåp i vardera tvättstugan. Utrymme finns så att det räcker. Det enda potentiella problemet är evakuering av vattenångan. Eventuellt skiljer sig de fysiska förutsättningarna i det avseendet något mellan de två tvättstugorna.

Vi vill också passa på att säga att den genomsnittliga bokningen av tvättstugorna med god marginal överskrider 50 procent under större delen av året (beläggningen är lite lägre under sommaren). Det innebär att föreningen inte bör avveckla någon mer tvättstuga.

Vi yrkar således att stämman uppdrar åt styrelsen att undersöka möjligheterna att installera kompletterande torkskåp i föreningens båda tvättstugor.

Per Kågeson och Ann-Marie Lidmark

Styrelsens kommentar:

Denna motion berör samma sak som motion 1a och de bör hanteras sammantaget.